



<b>ENTE</b>	<b>COMUNE DI PEDEROBBA</b>
<b>SCHEDA PROGETTUALE</b>	<b>SCHEDA N. 1</b>
<b>EDIFICIO SCOLASTICO</b>	<b>ISTITUTO COMPRENSIVO DI PEDEROBBA JACOPO E GIAMBATTISTA PIAZZETTA</b>
<b>CUP</b>	<b>B14H2000150001</b>
<b>LAVORI</b>	
1) Lavori di adeguamento e adattamento funzionale aule didattiche inutilizzate: Sanificazione e tinteggiatura aule previa raschiatura, pulizia e stuccatura della parti staccate o mal ancorate sulle pareti da tinteggiare. <p style="text-align: right;">TOT. 10.118,04 (Iva 22% compresa)</p>	
2) Lavori di adeguamento e adattamento funzionale aule didattiche inutilizzate: Smontaggio e smaltimento n. 11 radiatori esistenti non funzionanti, svuotamento impianto e montaggio nuovi radiatori con sostituzione valvole detentori e testa termostatiche <p style="text-align: right;">TOT. 9.516,00 (Iva 22% compresa)</p>	
3) Aerazione locali: - Fornitura e posa in opera di inferriate verticali da posizionare nei bagni al piano primo a seguito della necessità di apertura continua delle finestre. - Fornitura e posa di tappi in gomma con supporto metallico per limitazione apertura finestre. - Fornitura e posa di sistemi di chiusura a chiave per finestre esistenti. - Ancoraggio alla parete delle finestre aperte poste all'estremità delle aule. <p style="text-align: right;">TOT. 2.074,00 (Iva 22% compresa)</p>	
4) Trasformazione Aula scienze in spazio didattico idoneo: creazione di un pannello divisorio per separazione dell'aula dalla parte del laboratorio creando gli spazi richiesti dal "Piano per la ripartenza" <p style="text-align: right;">TOT. 2.135,10 (Iva 22% compresa)</p>	
5) Spostamento LIM da aula inutilizzata ad aula adibita a nuovo spazio didattico <p style="text-align: right;">TOT. 146,40 (Iva 22% compresa)</p>	
<b>TOTALE 23.989,54 (Iva 22% compresa)</b>	